

# Zubehör für Präzisions-Drehmomentsensor

## Typ 8661



### ■ Lagerbock

#### Einbauhinweis


Wenn der Sensor oft aus- und eingebaut wird, ist eine feste Montage vorteilhaft.

Der Lagerbock ermöglicht durch seine zentrische Bohrung und seine spezielle Konstruktion unterschiedliche Varianten zur sicheren Kabelverlegung.

Zwei Schellen sorgen für eine optimale Befestigung.

Bei Messbereichen < 100 Nm (Eigengewichtsbelastung) und bei höheren Drehzahlen ab 10 000 min<sup>-1</sup> (Resonanzerscheinungen) sollte das Sensorgehäuse an die vorhandene mechanische Struktur montiert werden. Dazu steht ein Montageblock zur Verfügung.

### Lagerbock Typ 8661-Z00X



Typ	Messbereich [Nm]	A	B1	B2	B3	B4	B5	B6	C1	C2	C3	C4
8661-Z002	5; 10; 20	81,5	70	50	40	44	55	4 x 5,50	30	55	65	47